

# 什邡大爱感恩环保科技有限公司文件

什大爱[2015]02002 号

---

什邡大爱感恩环保科技有限公司

## 关于做好防范和打击假电视机等仿制废弃电器电子产品工作自查报告

什邡市环境保护局：

我司于 2012 年 8 月 22 日取得《废弃电器电子产品拆解处理资格证》（E5106821），2013 年 5 月 12 日经德阳市环境保护局换证《废弃电器电子产品拆解处理资格证》（E5106821）。

我司接到《关于请调查废弃电器电子产品处理企业回收拆解仿制废弃电器电子产品情况的函》（环办函【2015】112）后，公司领导高度重视，在 2014 年 12 月 31 日组织营业科采购组人员、资材科卸货人员、品保科质检人员、拆解处理科拆解人员、生管科人员召开相关自查工作会，利用年终盘点机会，在 2015 年 1 月 1 日对库存 24587 台电视机逐一敲击清查再次检验（检验现场详见附件），未发现假电视机等仿

制废弃电器电子产品。对接收、拆解处理废电器的真实性和规范性进行了核查；从接收、拆解处理仿制废电器的源头：采购、进货环节进行严格把关控制，加强采购入库废电器的质量检验环节，自查、互查同时进行，原物料入库自查，拆解线上料端监督检查；并落实接收、拆解处理仿制废电器自查工作责任人及责任制度；跟踪拆解线的监督检查情况；视频监控人员实时值守，发现异常，及时反馈，起到监管的作用。具体落实工作汇报如下：

一、组织营业科采购组人员、资材科卸货人员、品保科质检人员、拆解处理科拆解人员、生管科人员学习辨别仿制废电器的方式方法。收集仿制废电器电子产品的图片，与真电视机的图片对比，制作成标识标牌，贴放于卸货点，便于质检人员、库房管理人员随时对有疑问的电视机进行比对。

二、培训检验仿制废电器的质检标准和要求：

- 1、电视机正面无按钮；
- 2、电视机机箱内无喇叭；
- 3、偏转线圈相对于真电视明显较大，且有一层铝制金属皮包裹；
- 4、电视机后部视频及天线接口用胶水粘住，用手一按即掉落；

5、电视机后壳层色较新，螺丝通常较新。

三、制定发现仿制废电器后的作业流程：

保护发现仿制废电器的现场及仿制废电器原样 ——> 通知营业科采购组人员、资材科原物料库房管理人员现场确认、拍照 ——> 联系供应商现场确认 ——> 退货作业 ——> 做好记录备查。

我司按照《中华人民共和国环境保护部办公厅（环办函【2015】112号）《关于请调查废弃电器电子产品处理企业回收拆解仿制废弃电器电子产品情况的函》展开实物、账务的全面自查工作，对2014年第1、2季度17寸及以下电视机的拆解抽查了10天：拆解线上料端、CRT切割、荧光粉吸附点位监控视频，对电视机的主要零部件进行核查，对荧光粉的吸附情况进行核查，核查结果：未发现接收、拆解处理仿制废弃电器电子产品。

我司通过重点检查卸货入库、出库上线、人工拆解等关键环节，将防范和打击假电视机等仿制废弃电器电子产品工作有效地控制在源头，防微杜渐。

今后，我司将继续严格按照废弃电器电子产品回收、处理的相关规定，规范拆解处理废弃电器电子产品，加强废弃

电器电子产品接收、拆解处理和基金补贴申请全过程的质量控制和管理，坚决杜绝假电视机等仿制废弃电器电子产品的流入，努力提高拆解处理水平，以精致拆解为目标，维护拆解行业秩序。

特此报告。



**主题词：仿制废电器 自查 报告**

---

抄送：四川省环保厅 德阳市环境保护局

---

什邡大爱感恩环保科技有限公司

2015年2月5日印

---

附件：

加强质检人员的专业培训



自查情况-1



自查情况-2



